



HA351

Separator sarcina, 3 poli

| Descriere | Amb. | Art Nr. |
|----------------------------------|------|--------------|
| Întreprupator de sarcina 3P 125A | 1 | HA351 |
| Întreprupator de sarcina 3P 250A | 1 | HA354 |
| Întreprupator de sarcina 3P 630A | 1 | HA358 |
| Întreprupator de sarcina 3P 800A | 1 | HA360 |



HA452

Separator sarcina, 4 poli

| Descriere | Amb. | Art Nr. |
|----------------------------------|------|--------------|
| Întreprupator de sarcina 4P 160A | 1 | HA452 |
| | 1 | HA456 |
| Întreprupator de sarcina 4P 400A | 1 | HA457 |
| Întreprupator de sarcina 4P 630A | 1 | HA458 |
| Întreprupator de sarcina 4P 80A | 1 | HA404 |



HZ082

Borne racord

| Descriere | Amb. | Art Nr. |
|--------------------------|------|--------------|
| Borne racord HA406/HA407 | 1 | HZ082 |